

Offre de services

*de **changement
d'essieux a
Hendaye***

1. Informations pratiques

Changement d'essieux

Embranchement ferroviaire de DB Cargo Iberia

Cours de la Bidassoa

Gare SNCF

64700 Hendaye (France)

hendaya@dbcargoiberia.com

Tel. 00 33 559 20 61 41

Comment accéder aux installations (voir fichier joint Page 1)

Les installations de changement d'essieux font partie du Corridor Atlantique

L'embranchement ferroviaire appartient à

SNCF-Réseau

92, Avenue de France

75648 Paris CEDEX 13 - France

Le changement d'essieux est opéré par

SAS DB Cargo Iberia Axle Change

45 Avenue Victor Hugo

Bât. 268-269 – 3^o étage

93300 Aubervilliers - FRANCE

Le changement d'essieux est une installation rail-rail permettant le transit des wagons entre réseaux à voie normale et les réseaux à voie large des chemins de fer espagnols et portugais.

2. Conditions d'accès

Accès à toutes les E.F. dans le cadre du C.U.U. annexe 14 B B (disponible sur le site <http://www.gcubureau.org/welcome> au chapitre contrat)

« ...seuls peuvent être admis à l'échange entre EF les wagons à essieux interchangeables ou à bogies avec essieux interchangeables, pour lesquels les EF propriétaires ou les détenteurs ont conclu au préalable un accord avec les EF françaises et ibériques intéressées. Cet accord préalable fixe notamment les conditions dans lesquelles s'effectuent le changement et la fourniture des essieux... »

Conditions que doivent remplir les wagons à marchandises pour être admis à transiter entre réseaux à voie normale et les réseaux à voie large des chemins de fer espagnols et portugais - Fiche UIC 430 (dispositions techniques).

3. Installations

3 voies à écartement ibérique (128, 130, 132)

2 voies à écartement UIC (52, 54)

(Voir fichiers joints page 2)

Installation dédiée au changement d'essieux des wagons en transit

Connection électrifié au réseau principal espagnol et français

Plan de masse de l'embranchement (voir schéma page 3)

4. Capacité

La SAS DB Cargo Iberia Axle Change n'a aucune influence sur l'allocation de capacité ferroviaire.

Les conditions de desserte du changement d'essieu sont réglées par la Consigne locale d'exploitation de la gare d'Hendaye publiée par SNCF Réseau.

Horaire d'ouverture du changement d'essieux :

Du lundi au vendredi de 06h00 à 20h00.

5. Services

- Changement d'essieux des wagons en transit entre la France et l'Espagne
- Stockage sur site des essieux nécessaires au changement d'essieux
- Distribution du carburant pour les engins de manœuvre ferroviaire opérant sur site

6. Tarifs 2026

Changement d'essieux - Wagons de 2 essieux: _____ 145,52 €

Changement d'essieux - Wagons de 3 ou 4 essieux: _____ 289,58 €

Stockage des essieux (par essieux et par mois): _____ 20,11 €

Refuelling (par litre): _____ 0,14 €

Amortissement et entretien des installations (par litre): _____ 0,11 €

Payement à 30 jours date de facturation.

-  Prendre la direction nord-ouest sur Route de Béhobie/D811 vers Mankarroa
600 m
-  Au rond-point, prendre la 1^{re} sortie sur Place de Pausu/D810
160 m
-  Au rond-point, prendre la 2^e sortie sur Rue du Capitaine Pellot/D811
600 m
-  Prendre légèrement à gauche sur Rue de Béhobie/D811
1,4 km
-  Prendre à gauche sur Avenue d'Espagne
120 m
-  Prendre à droite sur Gare
180 m
-  Rester sur la file de gauche
67 m

Annexe n° 1 : Plan du chantier DB Cargo Iberia

